

**กระทู้ถามที่ ๑๓๓ ร.**

สภาผู้แทนราษฎร

๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔

เรื่อง การก่อสร้างคลองลาดคอนกรีต ฝ่ายบ้านขอมม่วง

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าได้รับการร้องเรียนจากราษฎร หมู่ ๖ ตำบลนิคมชัย อำเภอกระโพ จังหวัดลพบุรี ว่าฝ่ายบ้านขอมม่วง ตำบลนิคมชัย อำเภอกระโพ บริเวณริมคลองยังไม่ได้มีการลาดคอนกรีต จึงทำให้เกิดการตื้นเขิน เนื่องจากการพังทลายของดินบริเวณริมคลอง หากบริเวณริมคลองได้มีการก่อสร้างคลองลาดคอนกรีตก็จะเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนอันเกิดจากการตื้นเขินของลำคลอง และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณริมคลองให้กับฝ่ายบ้านขอมม่วง จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการก่อสร้างคลองลาดคอนกรีต ฝ่ายบ้านขอมม่วงหรือไม่ อย่างไร  
ขอทราบรายละเอียด

๒. หากรัฐบาลมีนโยบายในการก่อสร้างจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้เมื่อใดขอทราบ  
รายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

อำนาจ คลังผา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยรักไทย

จังหวัดลพบุรี

## คำตอบกระทู้ถามที่ ๑๓๓ ร.

ของ นายอำนาจ คลังผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี  
เรื่อง การก่อสร้างคลองตาดคอนกรีต ฝ่ายบ้านขอนแก่น

ข้าพเจ้า นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอตอบกระทู้ถาม  
ของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

คำถามข้อที่ ๑ รัฐบาลมีนโยบายในการก่อสร้างคลองตาดคอนกรีต ฝ่ายบ้านขอนแก่นหรือไม่  
อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำถามข้อที่ ๒ หากรัฐบาลมีนโยบายในการก่อสร้างจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้เมื่อใด  
ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๑ และ ๒ ขอเรียนว่า ฝ่ายบ้านขอนแก่น อยู่ในท้องที่หมู่ ๓ ตำบลวังเพลิง  
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๒๕  
และกรมชลประทานได้ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุมดูแลและบำรุงรักษา สภาพปัจจุบัน  
ตัวฝายและอาคารท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั้งซ้ายและฝั้งขวา สามารถใช้งานได้ดี ส่วนคลองส่งน้ำ  
มีตะกอนดินเล็กน้อยลึกประมาณ ๐.๕๐ เมตร สภาพคลองไม่ชำรุดหรือพังทลาย

นอกจากนี้ ในเขตท้องที่ตำบลนิคมชัย อำเภอสระโบสถ์ มีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองขอนแก่น  
ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๓๕ และกรมชลประทาน  
ได้ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมดูแล และบำรุงรักษา สภาพปัจจุบันใช้งานได้ดี